




# CITROËN C1

## 3 UND 5 TÜREN



**Legende**


-  Ungünstiger Bereich
-  Gefährlicher Bereich
-  Batterie
-  Batterie zur Versorgung der pyrotechnischen Komponenten
-  Lage des Kraftstofftanks



Marke	Modell	Abbaueinheit	Art der Prüfvorrichtung	Ursache der Prüfvorrichtung	Datum der Erstellung	Datum der Aktualisierung	Version Nr.
Citroën	C1	3 und 5 T		DMFV_25V06_0469	23.05.2006	23/05/2006	VOR


# CITROËN C1

## 3 UND 5 TÜREN



**Legende**

-  Ungünstiger Bereich
-  Gefährlicher Bereich
-  Batterie
-  Batterie zur Versorgung der pyrotechnischen Komponenten
-  Lage des Kraftstofftanks



Marke	Modell	Abbaueinheit	Art der Prüfvorrichtung	Ursache der Prüfvorrichtung	Datum der Erstellung	Datum der Aktualisierung	Version Nr.
Citroën	C1	3 und 5 T		DMFV_25V06_0469	23.05.2006	23/05/2006	VOR